

Exemple pris dans la pratique: exercice Prisme

15 (alésé)

35

18

12

6H7

M8

50

14

4.7mm

0.02 A

90°

Cylindre de contrôle ø 25

6

80

28

17

17

A

M8

Mandat Effectuer 10 pièces complètement selon dessin

Application Ces prismes sont à utiliser comme passage de perçage.

Réflexion

- Choix de la matière
- Plan d'opérations
- Fabrication rationnelle

Documentation

- Choix de la matière: voir catalogue Böhler
- Support de cours fraisage de Reinhard AG
- Tablette de vitesse de coupe Fraisa

Attention Avant le début du travail, informe le responsable du choix de tes décisions

Le copyright et tous les autres droits, relatifs à ce dessin appartiennent à Reinhard AG. Les contreventions ne sont poursuivies.

The copyright and any other rights of this drawing always belong to our company. Any misuse will be prosecuted.

Exercice  
Prisme

reinhard  
Reinhard AG Sachsein Allmendingstrasse 1 CH-6072 Sachsein

Chamfreiné 0.2 ... 0.4  
Tolérances générales ISO 2768 - mK

Echelle	Dessiné:	22.03.2013	A.O.
1:1	Examiné:		
	Modifié		